

改善箇所説明図



- | | |
|---|-----------|
| ① | エアフィルタ |
| ② | 製造年月日記載位置 |

交換が必要なエアフィルタには、以下のいずれかのコードが記載されています。

9B16, 9B26, 9C05, 9C12, 9C19, 9C24, 9D01, 9D08, 9D15, 9D27, 9D28, 9E06, 9E19, 9E25, 9E27, 9F11, 9G01, 9G03, 9G06, 9G07, 9G14, 9G21, 9G22, 9G29, 9H06, 9H12, 9H19, 9J01, 9J07, 9J11, 9J14, 9J16, 9J29, 9K05, 9K12, 9K29, 9L24.

基準不適合発生箇所

エアフィルタのシール剤が不適切なため、当該シール部にひびが生じ、フィルタ部が剥離することがある。そのため、エアフィルタの機能が損なわれるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、エアフィルタの製造年月日を確認し、該当するものは良品と交換する。

注： は改善箇所を示す

識別マーク(白点)

エアフィルタケース上に白ペイントマークを付ける (図示とおりに)

