



改善箇所説明図



基準不適合発生箇所



注: 内は改善対象部品を示す

保安基準不適合箇所

駐車ブレーキレバーのワイヤー自動巻き取り調整機構の製造工程において、不適切な固定加工を行ったため、当該部品が変形し、ワイヤー自動巻き取り調整機構が作動しなくなるものがある。そのため、繰返しの駐車ブレーキレバー操作によりワイヤーの伸び代が過大になり、車両の駐車制動力が不足するおそれがある。

改善内容

全車両、駐車ブレーキレバー一式を良品と交換する。

識別表示

駐車ブレーキレバー固定ナットに黄色のマーキングを実施し、運転席のドア開口部にリコールステッカーを貼付する。