


改善箇所説明図



燃料タンク内の燃料ポンプにおいて、当該ポンプに不良部品が組み込まれている場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、当該ポンプが動かなくなり、エンジンが停止して、再始動ができなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、燃料ポンプ一式を良品と交換するとともに、シールリングを新品に交換する。

注: は交換部品を示す。