


改善箇所説明図



リヤフレームプレート



基準不適合発生箇所



注：□ は交換部品を示す。

リヤフレームにおいて、フロントフレームとの接続部付近の強度が不足しているため、走行振動等により当該部分に亀裂が入る場合がある。そのため、そのまま使用を続けると、最悪の場合、リヤフレームが折損するおそれがある。

改善の内容：

全車両、リヤフレームを点検し、損傷が認められる場合はリヤフレームを新品と交換し、リヤフレームプレートを対策品に交換する。損傷がない場合は、リヤフレームプレートを対策品に交換する。

* リヤフレームプレートを拡大



対策前



対策品

識別：リヤフレームプレートの形状で判別できるため、特に識別はおこなわない。