


改善箇所説明図



キャブ右前ボンネット部



拡大図



〔基準不適合発生箇所〕

ブレーキマスターシリンダー

* は交換部品を示す。

基準不適合箇所

農耕トラクタにおいて、ブレーキマスターシリンダーに製造不良のものが
あるため、短時間にブレーキペダルを強く踏み込む操作を繰り返すと、一
時的にブレーキペダルが踏みこめなくなり、ブレーキが利かなくなるおそれ
がある。

改善措置の内容

全車両、ブレーキマスターシリンダーを良品に交換する。

改善実施済み車両の識別

キャブ右前ボンネット部のブレーキマスターシリンダーに黄色の識別ペイントを塗布する。