



改善箇所説明図



基準不適合発生箇所



エアバッグ・コントロール・ユニット

基準不適合発生箇所

サイドエアバッグにおいて、エアバッグ・コントロール・ユニットのプログラムが不適切なため、側面衝突の際にエアバッグの展開信号を誤って認識し、衝突した側と反対側のサイドエアバッグが展開することにより側面衝突時の乗員保護性能が著しく損なわれるおそれがある。

改善の内容

全車両、エアバッグ・コントロール・ユニットのプログラムを書き換える。

注： ☐ は基準不適合発生箇所を示す。

識別： グローブボックス内のエアバッグ有効期限ラベルに赤色のマーキングをする。