


改善箇所説明図



注： は改善箇所を示す

基準不適合発生箇所

リアブレーキパッドにおいて、摩擦材とバックプレートの接着の強度が不足しているため、摩擦材がはがれ、十分な制動力が得られなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該部品を確認し不良品が装着されていた場合は良品と交換する。