


改善箇所説明図



注： は
改善箇所を示す

基準不適合発生箇所

サイドスタンドにおいて、鑄造工程の不具合により強度が足りないものがあり、使用時に取付部が破損し、車両が転倒するおそれがある。

改善の内容

全車両、サイドスタンドを良品と交換する。

識別：車台番号横に白色のペイントをする。