



改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

運転者室内に装備される制動装置用内圧容器の圧力を表示する圧力計において、目盛りに最低有効作動圧力が表示されていないため、道路運送車両法の保安基準に適合していない。

改善の内容

全車両、制動装置用内圧容器の圧力計に最低有効作動圧力表示銘板を追加する。

注: ☐ は、追加する部品を示す。

識別: 追加する部品の有無にて容易に識別可能なため、特別な識別は行わない。