



改善箇所説明図



スロットルペダルアッセンブリー



再利用(スロットルペダル)

基準不適合発生箇所(スロットルレバー)

スロットルレバーの材質が不適切なため、繰り返し操作することでスロットルレバーが破損して脱落するおそれがある。スロットルレバーが脱落すると、スロットルペダルを踏み込めず、加速できなくなる。

改善の内容： スロットルペダルアッセンブリーを良品に交換する。

注： は交換部品を示す。