


改善箇所説明図



基準不適合状態にあると認める 構造、装置又は性能の状況及び その原因	スタビライザ・アームの熱処理が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、スタビライザ・アームが折損し、走行安定性が損なわれ、走行できなくなる恐れがある。
改善措置の内容	全車両、スタビライザー式を対策品に交換する。