

改善箇所説明図



不具合の内容

走行装置（ホイール）において、「軽合金製ディスクホイールの技術基準」に規定されている当該技術基準に適合することを保証された製品に対して行う表示（車両の製造者名又は商標）がされていないものがあるため、保安基準の適合性が確認できないおそれがある。

改善措置の内容

全車両、当該ホイールを点検し、表示がない場合は良品と交換する。