





改善箇所説明図



基準不適合箇所



センタースタンド

注：  は追加部品を示す。

基準不適合発生箇所

センタースタンド左側取付部のフレームの強度が不適切なため、過度な力でセンタースタンドを立てる操作を繰り返すと、当該取付部に亀裂が生じ、最悪の場合、当該取付部が破断してセンタースタンドを使用した際にオートバイが転倒するおそれがある。

改善の内容

全車両、センタースタンド左側取付部にストッパー付ブラケットを追加する。
また、当該取付部を点検し、異常がある場合には、フレームを新品に交換する。