

改善箇所説明図



注： は交換部品を示す

純正アクセサリの運転席フロアマット（ラバーマット）において、誤って仕様の異なる車両のフロアマットを販売したため、装着すると形状が合わずアクセルペダルと干渉して、スムーズなアクセル操作に支障をきたす可能性がある。

改善の内容

全車両、フロアマットを正規品に交換する。