



改善箇所説明図



基準不適合箇所

ダッシュボード表装



基準不適合の内容

ダッシュボードにおいて、表装の加工作業が行われていないため、助手席エアバッグ展開が必要な場合に、適切に展開しないおそれがある。また、エアバッグ展開時に想定外のダッシュボード破損が起き、最悪の場合、破損したダッシュボードにより乗員が怪我を負うおそれがある。

改善措置の内容

全車両、当該ダッシュボードを良品と交換する。