

改善箇所説明図



フューエルパイプ



は交換部品を示す

基準不適合発生箇所

フューエルパイプにおいて、材質が不適切なため耐久性が不足しており、使用中に亀裂が発生して燃料が漏れ、最悪の場合、発火するおそれがある。

改善の内容

全車両、フューエルパイプを対策品に交換する。