


改善箇所説明図



基準不適合箇所
フランジナット



基準不適合の内容

スペアタイヤ装着車において、スペアタイヤとキャリアを車両に固定しているフランジナットの設計が不適切なため、車両の振動によって当該フランジナットが徐々に緩み、異音が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該フランジナットが完全に外れ、最悪の場合、スペアタイヤとキャリアが車両から脱落するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、当該フランジナットを対策品と交換する。