



改善箇所説明図



基準不適合発生箇所



注： は交換箇所を示す。

ブレーキレバーの製造指示が不適切なため、ブレーキレバーを操作時に当該レバーがスロットルグリップに接触するものがある。そのため、ブレーキレバー操作時の制動性能が十分に発揮できず、停止距離が長くなるおそれがある。

改善の内容

全車両、ブレーキレバーを良品に交換する。