


改善箇所説明図



基準不適合箇所

シートベルトガイドループ

注： は、対策する部位を示す

シートベルトのガイドループにおいて、設計が不適切なためシートベルトがガイドループに引っ掛かり、シートベルトに緩みが生じることがある。そのため、乗員の拘束機能が損なわれ、衝突時に乗員を拘束できず、最悪の場合、乗員が過度の傷害を負うおそれがある。

改善の内容

全車両、シートベルトの引っ掛かりが生じないようにするためのプロテクタをガイドループに追加する。

識別：車台番号の付近に黄色ペイントを塗布する。