


改善箇所説明図



車両の裏側

シャシフレーム

熱シールド



フレームワイヤーハーネス

〔基準不適合状態〕

電気配線において、配線組み付け作業が不適切なため、フレームワイヤーハーネスがフレーム周辺部品と干渉しているものがある。そのため、車両振動等により当該ハーネスが損傷し、最悪の場合、走行中にエンジンが停止するおそれがある。

〔改善内容〕

全車両、フレームワイヤーハーネスの組付け状態を確認し、周辺部品と干渉しているものは適切に組付け直す。なお、当該ハーネスに損傷があるものは新品に交換する。

※ “ ” は対策部分を示す。

〔識別方法〕

運転席ドア開口部のドアロックストライカー付近に“外 - 2 8 4 2”のステッカーを貼付する。