



改善箇所説明図



オーバーフローバルブ



※□は交換部品を示す。

(不具合内容)

農耕トラクタの駐車ブレーキにおいて、オーバーフローバルブのエア圧力の設定が不適切なため、駐車ブレーキを解除するためのエア圧力が不足しているものがある。そのため、駐車ブレーキが解除されず、駐車ブレーキを引きずるおそれがある。

(改善内容)

全車両、オーバーフローバルブを対策品に交換し、エアシステムのプログラムを対策プログラムに書き換える。