


改善箇所説明図




フロントブレーキキャリパー



基準不適合発生箇所

注： は改善箇所を示す。



ブレーキパッド

基準不適合発生箇所

フロントブレーキにおいて、製造工程管理が不適切なため、ブレーキパッドのプレートへの接合が不十分なものがある。そのため、雨等により腐食し、ブレーキパッドがプレートから剥離して、最悪の場合、フロントブレーキが効かなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、フロントブレーキパッドの製造番号を確認し、対象の場合は当該パッドを対策品に交換する。

識別 対策後は車台番号の末尾付近に白色のペイントマークを塗布する。