


改善箇所説明図



注： は作動点検を行う部位を示す

EV のバッテリー管理システムにおいて、生産管理が不適切なため、異なる制御プログラムが搭載されているものがある。そのため、当該システムが起動する際に内部システム間の通信障害が発生し、最悪の場合、バッテリー警告灯の表示とともに、モータ電源が供給されず車両が動かなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、バッテリー管理システムの作動点検を行い、正しく作動しない場合は EV バッテリーを良品に交換する。

識別：車台番号の付近に黄色ペイントを塗布する