

改善箇所説明図



アンダーエンジンプロテクター

交換/対策部位

基準不適合部位

アンダーエンジンプロテクターにおいて、設計が不適切な為、オフロード走行の際にプロテクター内に草が堆積する場合がある。このため、堆積した草が排気管と接触して火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、アンダーエンジンプロテクターを対策品に交換する。

識別：車台番号打刻の上段左側に黄色のペイントを塗る。