



改善箇所説明図



排気ガス後処理システムコントロールユニット コネクタ



基準不適合発生箇所



防水プラグ

不具合の内容

排気ガス後処理システムを制御するコントロールユニットのコネクタに防水プラグが取付けられていないものがある。このため雨水等の侵入によりコントロールユニットの端子が腐食し、最悪の場合、電氣的機能が損なわれ排ガス後処理システムを適正に機能させることができず、警告灯が点灯し、エンジンのトルク制限機能が働くおそれがある。

改善の内容

全車両、当該コネクタを点検し、防水プラグが取付けられていない場合には取り付ける。

注 は、防止プラグを確認する部品を示す。

識別：排気ガス後処理システムコントロールユニットのコネクタに白色ペイントを塗布する。