




改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

注：  は改善箇所を示す。

エンジンコントロールモジュール



基準不適合発生箇所

エンジンコントロールモジュールにおいて、制御プログラムが不適切なため、周囲の温度が高くなかつ渋滞路を走行するとエンジンが異常に高温になる場合がある。そのまま走行を続けるとオーバーヒートを起こし、走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、対策版エンジンコントロールモジュール用ソフトを再設定する。

識別 対策後は車台番号末尾付近に青色のペイントマークを塗布する。