



改善箇所説明図



駆動用バッテリー



基準不適合部位

☐ 交換/対策部位

駆動用バッテリーのバッテリーマネージメントユニットにおいて、バッテリーから送信される無効な信号を不具合と誤判定することがある。そのため、警告灯が点灯し、警告メッセージが表示されると共に駆動電源が遮断され、走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、バッテリーマネージメントユニットのソフトウェアを対策プログラムに更新する。

識別：車台番号の左から一桁目の上部に、白色のペイントを塗る。