


改善箇所説明図



不具合の内容

車載消火器において、搭載指示が不適切なため、保安基準に定められた充てん量に満たないものが搭載されているおそれがある。

改善の内容

全車両、車載消火器を確認し、充てん量が不足している場合は保安基準に定められた充てん量を満たす消火器に交換する。

注：□ は、交換部品を示す。

識別：消火器ブラケットに白色の識別ペイントを塗布する。