


改善箇所説明図



不具合の内容

駐車ブレーキ解除用工具において、搭載指示が不適切なため、当該工具が搭載されていない。そのため、故障等により駐車ブレーキが作動したままの状態となった際、解除することができず、保安基準に適合しない。

改善の内容

全車両、駐車ブレーキ解除用工具を搭載する。

注 ☐ は、搭載する部品を示す。

識別：乗降扉近傍にあるコーションプレートに白色ペイントを塗布する。