


改善箇所説明図



基準不適合部位

 **対策部位**

ブレーキペダルアセンブリーにおいて、溶接工程が不適切なため、ブレーキ装置に繋がるロッドの溶接が不十分なものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ブレーキペダルアセンブリーのロッドの溶接が剥がれ、最悪の場合、ブレーキペダルを踏んでもブレーキが効かなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、ブレーキペダルアセンブリーを、良品に交換する。

識別：車台番号の左から2桁目の上部に黄色のペイントを塗る。