

改善箇所説明図



騒音ラベル

正	
TRIUMPH	
IN-USE COMPLIANCE DATA	
GEAR (i):	3rd
Lpa:	--
VAA* (i):	36.9 km/h
Lwot (i):	81.9 dB(A)

誤	
TRIUMPH	
IN-USE COMPLIANCE DATA	
GEAR(i):	3rd
Lpa:	--
VAA'(i):	37.0 km/h
Lwot(i):	81.9 dB(A)

基準不適合発生箇所

注： は改善箇所を示す。

不具合の概要

騒音ラベルにおいて、製造時の確認が不十分なため、スロットル全開加速の開始時の平均車速が誤った値となっている。そのため、協定規則第41号の技術的な要件に適合しない。

改善の内容

全車両、正しい値が記載された騒音ラベルに貼り替える。

識別 対策後は車台番号末尾付近に白色のペイントマークを塗布する。