



改善箇所説明図


改善方法



改善前



改善後



改善内容

〔全車両、アクュームレータを対策品
（デイヤフラム式）と交換する。〕

不 具 合 ①	全車両、タイマー付き警報ブザーと交換する。
不 具 合 ②	
不 具 合 ③	全車両、警報用圧カスイッチを良品と交換する。

注： 内は交換部品を示す。