



改善箇所説明図

改善方法




不
具
合
①

改善前



改善後



改善内容

〔全車両、アキュムレータを対策品
(ダイヤフラム式)と交換する。〕

不
具
合
②

全車両、タイマー付き警報ブザーと交換する。

不
具
合
③

全車両、警報用圧力スイッチを良品と交換する。

注： 内は交換部品を示す。