


改善箇所説明図




注：□ は交換部品を示す。


改善措置の内容

全車両、左右ステップを良品と交換する。

改善前



改善後



識別：フレームヘッドパイプの車体番号付近に黄色ペイントを塗布する。