



改善箇所説明図



改善措置の内容

全車両、スイングアームを対策品に交換する。



識別：車枠の車台番号付近に黄色シールを貼り付ける。