



改善箇所説明図



注： は交換部品を示す。

改善措置の内容

全車両、対策品のプーリー取付ボルトに交換するとともに、クラクシャフト及びキーを点検し、当該部位に損傷がある場合は、良品と交換する。



識別：プーリー取付ボルトのボルト頭部に黄ペイントを塗布する。