


改善箇所説明図



改善の内容

全車両、ステアリングギヤボックスの製造番号を点検し、該当するものは当該ギヤボックスを良品に交換する。

- ・注: 内は交換部品を示す。
- ・識別: ステアリングギヤボックス本体のプレート下部に黄色ペイントを塗布する。
- ・対象製造番号: 7Z01001～8202071

上1桁目: 年(西暦末尾)
 上2桁目: 月(但し、10月は「X」、11月は「Y」、12月は「Z」と表示)
 上3～上4桁目: 日付けを表示
 上5～上7桁目: その日に生産した連番(通し番号)