




改善箇所説明図



注： は交換部品を示す。

改善の内容

全車両、プーリー取付ボルトを対策品に交換するとともに、クランクシャフト及びキーを点検し、当該部位に損傷のある場合は、良品と交換する。

対策前	対策後
	ボルトの硬度変更  ボルト識別の為刻印無し 切り欠き付ボルト

識別：プーリー取付ボルトのボルト頭部に黄ペイントを塗布する。