


改善箇所説明図



改善の内容

全車両、自動変速機を対策品と交換する。

識別：改善済車両にはエンジンルーム内の車台番号打刻位置の中央上部に黄色ペイントを塗布する。