


改善箇所説明図 ①



注： は交換部品を示す。

改善前	改善後
	改善の内容 全車両、当該シャフトと連結棒を対策品と交換する。

識別：改善済車両にはリフトの製造番号ラベルの上側に黄色ペイントを塗布する。