






改善箇所説明図



シートフレーム	シートベルト	シートフレーム	スペーサ	取付ボルト	スペーサ
					
上図はシートベルト左側取付部を示す					
改善前			改善後		

改善の内容

全車両、シートベルトとシートフレーム取付部との間にスペーサを追加する。また全車両、シートベルトを新品に交換する。

注： は交換部品を示す。

は追加部品を示す。

識別：スペーサが追加されていることにより識別する。