


改善箇所説明図



注: [] は、措置する部品を示す。

〔フォーク・リフトの铭板および荷重表において、設計時の確認不足により、作成データに間違いがあったため、記載内容に誤記がある。〕

改善措置の内容: 全車両、正しい内容に修正した铭板および荷重表へ交換する。

識別: 铭板の右下に白マークおよび荷重表の右下に黒マークで識別する。

