

対策箇所説明図



不具合発生箇所

シリンダー内のバルブの気密性が損なわれて補助ブレーキの制動力に若干時間遅れが出る場合がある。

補助ブレーキ用
シリンダー

油圧ポンプ
(ABS装置)

対

策

前

油圧式補助ブレーキ
システム

対

策

後

油圧式補助ブレーキシステムを
取り外し、新たに機械式補助ブ
レーキシステムを装着する。