






# 改善箇所説明図



作動制御レバーがある場合→エアバッグ再取付




作動制御レバーがない場合→エアバッグ交換



## 改善箇所

エアバッグの構成部品である作動制御レバーが取付られていない車両があり、事故等の前面衝突時にエアバッグが展開しないおそれがあります。

## 改善後



説別：アーミングスクリュー頂部に白色ペイントする。