


改善箇所説明図

エアバッグコントロール装置

改善前



改善後





・改善前に比べ小型化した。

改善箇所

エアバッグコントロール装置内の
センサー性能に不具合があるため、
エアバッグコントロール装置を
交換する。

エアバッグコントロール装置



※対策品はエアバッグ作動用センサーの性能を変更。