



改善箇所説明図



基準不適合発生箇所




センサ

ブレーキ倍力装置


ブレーキ・アシスト(急制動時におけるブレーキ・ペダルの踏力を軽減する装置)装備車両において、ブレーキ・ペダルの踏み込み速度を検知しているセンサの検知機能が不適切なため、低速走行における通常のブレーキ操作時にブレーキ・アシストが作動して、運転者の予期した以上の制動がかかるおそれがある。

注: は、交換部品を示す。

改善前



改善後



改善内容

全車両、当該センサを改善部品と交換する。