



改善箇所説明図

 内は交換部品を示す



改善内容

全車両、当該コントロールユニットを対策品と交換する。



識別表示

左側のストラット上部に赤のペイントでマークを塗布する