


改善箇所説明図



注: ☐ は交換部品を示す。

運転者席及び助手席のサイドエアバッグ装置に不適切なものがあるため、衝撃がかかっているにもかかわらず、当該サイドエアバッグが誤展開するおそれがある。

改善の内容

全車両、当該サイドエアバッグを良品と交換する。