


改善箇所説明図



＜改善内容＞

全車両、サイドエアバッグの制御ユニットを良品と交換する。

注： は交換部品を示す。