


改善箇所説明図



長期間（装着から3年以上を経過している場合）使用されたタイヤにおいて、引き続き使用を続けると、トレッド部が剥離することがあり、最悪の場合、トレッド部又はトレッド部とその内側のアウトースチールベルトが剥がれ落ち、走行安定性が損なわれるおそれがある。

改善の内容

「ファイアストーン・ウィルダネス AT」タイヤが装着されているものは、全てのタイヤについて他社製のタイヤと交換する。

【交換対象タイヤ】	Firestone Wilderness AT	P235/75 R15
	Firestone Wilderness AT	P255/70 R16

注： は交換部品を示す。